



Dveře do dílny SVJ, vylomené kování, roztržené dveře v oblasti
ámku, vložka vydržela ale již nezamyká lehce